



SUD MUNTENIA

Agenția pentru Dezvoltare Regională



Adresa: Str. General Constantin Pantazi Nr. 7A, Călărași · Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 · Fax: 0242-313.167
E-mail: office@adrmuntenia.ro · Website: www.adrmuntenia.ro

CAIET DE SARCINI REPARAȚIE AUTO Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia

Produs: Reparație curentă autoturism

Nr. Crt.	DATE DE IDENTIFICARE	
	Caracteristică tehnică	Valoare
1	Marca	VOLVO
2	Tip auto	D/DZ82/XC60
3	Serie VIN	YV1DZ8256D2370224
4	Motor capacitate cilindrică	2400cm3 turbo
5	Putere. CP	Kw 158
6	Masa proprie	1921kg
7	Normă de poluare	Euro 5
8	Nr. cilindrii	5
9	Tip combustibil	Diesel

Reparație auto:

Piese + Manoperă:

1. Filtru aer 1 buc
2. Filtru combustibil 1 buc
3. Filtru polen cu carbon activ 1 buc
4. Filtru ulei 1 buc
5. Garnitură bușon baie 1 buc
6. Vaseline lichidă 500ML
7. Ulei motor EDGE 0W30 6 Litri
8. Plăcuțe de frână față 1 set
9. Set plăcuțe frână spate 1 set
10. Spray curățător 1 buc
11. Vaseline siliconată 2 buc
12. Capac încuietore dr. rabatare banchetă 1 buc
13. Capac încuietore stg. rabatare banchetă 1 buc
14. Far stg. Xenon ABL 1 buc
15. Încuietore dr. rabatare banchetă 1 buc
16. Încuietore stg. rabatare banchetă 1 buc
17. Rulou portbagaj bej 1 buc
18. Manoperă aferentă lucrării .

Cerințe obligatorii:

- Unitatea service să fie dealer VOLVO Autoturisme.
- să întocmească devizul estimativ în RON și să comunice costurile intervenției, în scopul obținerii acceptului de reparație.
- să efectueze toate operațiile necesare intervenției în strictă conformitate cu normele de fabricație a autoturismului și solicitările clientului acceptate prin devizul de reparație.
- în cazul în care se impune intervenția pe o perioadă de mai multe zile, să depoziteze autoturismul în spații de parcare corespunzătoare.
- să efectueze toate probele care sunt necesare după intervenție în scopul verificării modului de funcționare a autoturismului(adaptare soft, verificare rampă etc.)

Semnătura
Crivăț Dănuț



Data
02-04-2021